

Documentazione fotografica sopralluogo del 10/05/2016 e confronto con il 16/03/2016

Foto n 1 – canale (scolina agricola)
a monte impianto 10/05/2016



Foto n 2 – canale a monte impianto 16/03/2016



Foto n 3/4– Immagine immissione acqua nel Canale dalla tubazione della rete irrigua del Consorzio Bonifica Grossetana.



Foto n 5 – Canaletta lato Nord -Davanti e dopo tubo uscita tubo AMD 10/05/2016



Foto n 6 – Canaletta lato Nord- in mezzo uscita AMD 16/03/2016




Foto n 7- Canaletta lato nord che è stata ricoperta 10/05/2016



Foto n 8-Canaletta lato nord come era il 16/03/2016



Foto n 9-Canale lato Ovest il 10/05/2016
(la perdita è stata tamponata)



Foto n 10-Canale lato Ovest come era il
16/03/2016



Foto n 11-Canaletta lato nord a valle uscita AMD
il 10/05/2016.



Foto n 12 Canaletta lato nord a valle uscita
AMD come era il 16/03/2016.



Foto n 13-Canale lato ovest alla confluenza con quella lato nord il 10/05/2016



Foto n 14-Canale lato ovest alla confluenza con quella lato nord il 16/03/2016



Foto n 15-Canale al ponticino con la strada delle Tre AIE il 10/05/2016 (piena di acqua-irrigua)



Foto n 16- Canale al ponticino con la strada re AIE il 16/03/2016 (con sversamento)



Foto n 17 -Fossetta della strada delle Tre AIE
10/05/16 (sversamento ancora presente)



Foto n 18 -Fossetta strada delle Tre AIE
10/05/2016



Foto n 19 – Esterno tramoggia di carico
presenza di insilato



Foto n 20 – Griglia raccolta AMDNC con insilato



Foto n 21 – Centrifuga digestato solido senza copertura e sistema di raccolta AMDC.



Foto n 22 – Platea digestato solido senza sistema di raccolta AMDC.



Foto n 23/24- Fosso martello a valle immissione canale proveniente da impianto Biogas



Foto n 24- Fosso Martello a valle immissione canale il giorno 27/04/2016

